

关于电梯鼓式制动器排查治理的服务支持

致：杭州新马电梯用户单位及维保单位

国家市场监督管理总局办公厅下发的（市监特设函[2021]564号）《关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》，我公司积极贯彻并执行总局精神，特制定如下措施并提供服务支持：

一、鼓式制动器排查治理工作，请根据现场实际情况结合杭州新马电梯有限公司官方网站公示的相关操作说明、拆解维保演示视频及排查台账进行。

二、排查范围内需更换的导磁松闸顶杆，请根据《附件1：制动器导磁松闸顶杆排查信息表》登记现场排查信息，由我公司免费提供非导磁松闸顶杆。

三、排查治理过程中发生的不确定因素，请联系我公司本事件专项负责人，确保顺利推进。

四、公司信息：

杭州新马电梯官方网站：<http://www.hzxinma.com.cn/>


专项负责人：黄开辉，电话：0571-64742588 / 18058412710

邮箱：huangkh@hcxinma.com

服务热线：400-850-1976



排查治理流程



杭州新马电梯有限公司
2021年5月26日

